

Erledigt

RX480 Dual-Uefi Bios Hardwarebeschleunigung

Beitrag von „SamSemillia“ vom 17. Mai 2020, 17:28

Also habe alles mal abgearbeitet. Auf MacPro 7.1. bekomme ich die "Einfahrt Verboten" Sperre nach Clover und bei iMacPro 1.1. lädt sich die Kiste im AppleLogo zu tode und bleibt bei 99% ca. stehen und es passiert nichts mehr