

# OpenCore Catalina HP Probook 450 G6 : alles läuft bis auf Camera

**Beitrag von „Messtechnik Fuchs“ vom 18. Mai 2020, 19:55**

Leider geht es immer noch nicht.

Muss man die alc-layout-id nicht als hex eingeben ? Ich dachte, irgendwo in der opencore-Beschreibung stünde das. Ich finde es leider nicht mehr.

Egal, was ich da eintippe, es wird immer die "7" verwendet.

Es wird auch (siehe Anhänge) ein PCI device erkannt - aber einen Audio-Eintrag gibt es dazu nicht.

In meiner config.plist habe ich

alc-layout-id Number 3

AAPL,slot-name String Internal@0,31,3

device\_type String Audio device

model String Cannon Point-LP High Definition Audio Controller

**Kann ich irgendwie die revision (z.B. 0x100001) eintragen?**