


Erledigt

Hackintool zeigt die SS Ports nicht an

Beitrag von „DuncanX“ vom 18. Mai 2020, 21:44

Hallo zusammen,

Wollte gerade meinen Hacki für das Update auf Catalina bereitmachen und kriege es einfach nicht hin, eine USB Kext mit Hackintool zu erstellen. Einerseits hat es in der config.plist Einträge, die ich nicht verstehe und einfach mal annehme, dass hier etwas mein Vorhaben sabotiert, andererseits erkennt Hackintool die USB 3 Ports nicht. Wenn mir jemand einen Tipp hätte, wäre ich dankbar.



[EFI.zip](#)