

# Ivy Bridge E - Boot scheitert.

Beitrag von „NicoNL66“ vom 19. Mai 2020, 13:33

Hey [Mirow302](#),

Dein Board Asus Rampage IV Extrem und meins (Asus R4BE) sind ja beide x79 aber ganz unterschiedliche wenns auf Sachen wie USB ankommt: Das Problem liegt im Bereich der Hardware Adresse - wie die USB Ports angesprochen werden.

Ich habe mahl dein EFI runter geladen, dort befindet sich den KEXT USBports drin. Aber: die hab ich zusammen gebastelt für mein Asus R4BE UND eine MacPro 1,1 >> in den Kext sind USB hardware Adressen drin die nicht für dein Board passen werden.

Zwei Möglichkeiten :

- 1 - nimm die USBports.kext raus, und versuch eine generelle Kext wie die von [Rehabman](#) - nicht optimiert aber sollte wenigstens funktionieren
- 2 - mache deine eigene KEXT fertig für dein Board - sehe beigefügte Bilder. Benötigt sind IORegistryExplorer, Hackintool und ein plist-editor

Hoffentlich hilft dich das weiter

LG  
Nico