

Erledigt

MSI Z390 Gaming Edge AC + Core i9 9900K

Beitrag von „al6042“ vom 19. Mai 2020, 21:19

Hallo und herzlich Willkommen im Forum... 😊

Deine Kiste sollte eigentlich kein großes Thema sein...

In Anbetracht der Hardware würde ich aber vorschlagen, dass du im BIOS die interne Grafik der CPU deaktivierst und mal einen Blick in das EFI-Paket unter [Install-Stick für diverse System-Varianten \(High Sierra 10.13.6, Mojave 10.14.6 und Catalina 10.15\)](#) wirfst.

Darin findest du den Ordner "CLOVER-CFL" und dort wiederum die Datei "config-imacpor11.plist", welche für dich eigentlich schmerzfrei passen sollten.

Benenne zum Test den EFI-Ordner auf der EFI-Partition deines Install-Sticks zu "EFI-alt" um und kopiere den Inhalt des ZIPs an dessen Stelle.

Benenne dann "CLOVER-CFL" zu "CLOVER" und darin "config-imacpro11.plist" zu "config.plist" um und versuche die Installation noch mal.

BTW:

Email-Adressen bitte nur an interessierte Personen per PN übergeben und nicht direkt im Thread posten... 😊