

HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „AppleOSX“ vom 21. Mai 2020, 15:06

Hallo, habe für meinen HP eine EFI gebastelt und diese Bootet mit der config1 jedoch fehlt da der VRAM. In der config2 habe ich das angepasst, nach dieser Anleitung: [Lenovo IdeaPad L340-17IWL - UHD Grafik](#) und ich boote jedoch mit einem Blackscreen..

Kann mir jemand helfen? verstehe die Anleitung nicht mit compilen usw... 😞

<https://www.elite####macx##86.com/threads/guide-how-to-enable-backlight-control-on-laptop.182/>

Bitte im Link die "####" entfernen..