

Erledigt

Natives Thunderbolt3 an jedem Rechner

Beitrag von „nights“ vom 23. Mai 2020, 18:14

Ist das Korrekt, dass mit der Titan Ridge auf ein Mac Pro 5.1 mit Mojave 10.14.6 folgende Sachen nicht funktionieren?

Standby Modus (das Gerät geht nicht mehr richtig im Ruhezustand)

Festplatten Modus (du kannst das Gerät nur mit FireWire Festplatten Modus starten und nicht mit Thunderbolt)

Programme funktionieren nicht mehr / starten nicht. (UAD Luna, Toast Titanium 18 etc..)