

Erledigt

## Hackintosh Gigabyte Z77-DS3H rev. 1.1

Beitrag von „fee“ vom 23. Mai 2020, 19:39

@[theCurseOfHackintosh](#)

ich habe zuerst mit firmware von [kuckkuckZ77DS3H.F9 Rev 1 1-XMAX.rom](#) geflasht, aber kam bei "Randomseed" (kann mich leider nicht mehr erinnern wie es genau hieß) weiter.

@[xcore](#) hatte das gleiche Problem und hatte mit dem Original Firmware dann keine Probleme mehr.

Mein BIOS ist F9 und nicht geflasht.