

**Erledigt**

## **Hackintosh Gigabyte Z77-DS3H rev. 1.1**

**Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 23. Mai 2020, 23:47**

Mit Darboot sollte der Booteintrag (NVRAM F11) auch nicht so schlimm sein. Aber es wird auch andere Nachteile haben.

Man kann aber versuchen die csm Einstellung bei der F9 mit einem Programm von Ami freizuschalten...