

**Erledigt**

## **Kein Audio unter Catalina 10.15.04 + kein Windows im Bootloader mehr**

**Beitrag von „g-force“ vom 26. Mai 2020, 18:10**

Ich vermute, daß dein Windows im Legacy-Modus installiert wurde und seit der Umstellung im BIOS auf UEFI nun nicht mehr bootbar ist.

Dies kannst Du durch Umstellen im BIOS auf z.B. "UEFI & Legacy" relativ einfach feststellen.