

# Updaten von Sierra 10.12.6 auf Catalina, "aber Richtig"

Beitrag von „MOF“ vom 26. Mai 2020, 19:15

Ok! Vielen Dank!

Habe ich jetzt gemacht.

Habe auch gleich die Grafikkarte ausgebaut, da ich dachte daß nach einem Reset auch gleich die Onboard-Grafik gefunden wird.

Tud er auch.

Kann jetzt wieder ins BIOS. Auch Clover kann ich wieder sehen und eine Auswahl treffen.

Das Windows System fährt auch hoch.

Leider aber nicht Sierra.

Wie sollte ich jetzt weiter vorgehen?