

Erledigt

Konfigurationshilfe: Eisbär 280 Aurora mit SilentWings 3

Beitrag von „DSM2“ vom 28. Mai 2020, 07:38

Das Steuern sollte eigentlich gehen...

Was hast du als minimal setting konfiguriert?

Falls der Wert auf 60 stehen sollte, ist klar warum du keinen niedrigeren Wert einstellen kannst.