War: DW1820A + T440p : kein gutes Gespann? - Ist: T440p + BCM943224PCIEBT2 = MEGA

Beitrag von "MacPeet" vom 28. Mai 2020, 17:45

Basti Wolf

mach ich, sofern ich mich dafür entscheide.

Deine Anleitung habe ich schon gesehen. Ist super, aber es gibt halt verschiedene Thinkpad's. Daher nicht immer ganz leicht.

grt

wenn es dazu kommt, dann gern

Aktuelle ist noch das Problem, dass die DW1820A eigentlich super arbeitet. Mit LänderCode #a bringt sie die volle Leistung 867Mbit/s (5GHz, 80MHz).

Wenn sie so läuft, dann geht auch alles mit BT. Ich kann alle BT-Geräte verbinden und alles geht, auch zeitgleich.

Leider ist es so, nach ein zwei Tagen, wenn ich den Rechner erneut hochfahre, dann verbindet er nur mit dem 2,4Ghz-Netzwerk und verhält sich so, als ob er gar keine 5GHz-Karte ist, bzw. diese findet er gar nicht erst.

Ich kann aktuell nicht sagen, ob es an der Fritzbox 7490 liegt oder an der Karte.

Wenn ich die Fritzbox neu starte und dann das T450s boote, dann findet er wieder das 5GHz-Netzwerk und alles ist gut.

Auf Grund dessen bin ich noch unschlüssig. Liegt der Fehler bei der DW1820A oder bei der Fritzbox? Keine Ahnung.