## [EB|#LOG:EXITBS:START] //ASUS P8Z77-V LX// Radeon R9 290// i5 5570k

Beitrag von "Blitzur" vom 29. Mai 2020, 15:03

Huhu, ich bin der Mitbewohner.

Bei der CPU handelt es sich natürlich um einen i5 3570k, war ein Tippfehler 🤤



Nachdem ich meine Intel HD4000 im BIOS deaktiviert habe, komme ich zum Apple ladebalken. Wenn er fast fertig ist bleibt er stehen und nach ca 1 Minute geht der PC dann aus. Vorher zeigt er nochmal einen schwarzen Screen mit ein paar informationen als weißem Text und fährt dann sauber herunter.

Egal ob CSM enabled oder Disabled.

Habe dann von iMac 13,2 auf MacPro7,1 gestellt, so komm ich aber nicht mal mehr zum apple logo und werde immer wieder ins OpenCore menu geworfen ...