

Erledigt

Hackintosh Gigabyte Z77-DS3H rev. 1.1

Beitrag von „griven“ vom 30. Mai 2020, 08:30

Anbei wie versprochen mal von mir überflogen und auf die aktuelle OpenCore Version aktualisiert: [EFI.zip](#)

Das WLAN wird hiermit nicht direkt funktionieren was aber kein Fehler ist sondern exakt so gewollt ist. Die Lösung die [apfel-baum](#) gewählt hat ist zwar nicht falsch aber unnötig kompliziert das geht auch einfacher und nachhaltiger 😊 Um WLAN wieder (diesmal dann hoffentlich auch letztmalig) in Betrieb zu nehmen benötigst Du den KextUpdater ([Kext Updater - Neue Version 3.x](#)) diesen öffnest Du und klickst auf Werkzeuge



Anschließend dann auf den Button `Start` unter dem Punkt `Installiert Kext für Atheros...` klicken



und das Tool machen lassen. Wenn es fertig ist kannst Du zur Sicherheit auch noch mal den Button **Start** unter dem Punkt **Baut Kextcache neu auf...** klicken. Nach einem Neustart sollte das WLAN dann auch wieder am Start sein. Wenn nicht gib bitte noch mal Bescheid.