


# CPUFriend Guide, HWP & Speedstep: X86PlatformPlugin vs ACPI\_SMC\_PlatformPlugin

Beitrag von „badbrain“ vom 6. Juni 2020, 12:08

[kuckkuck](#) Nach der Ausführung des *freqVectorsEdit*-Skripts erhalte ich in einem Z490er System mit i9 10900k und SMBios iMac19,1 die folgende Ausgabe:



Habe ich da etwas falsch gemacht oder liegt das am Comet Lake S Prozessor?