

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „macdream“ vom 6. Juni 2020, 18:33

[NanoTech](#)

An deiner Stelle würde ich die Fenfi-Karte wieder einbauen, schauen dass sie richtig "sitzt" und dann einen CMOS Reset durchführen. Da ist ein Jumper zu überbrücken, Position findest du im Mainboard Manual.

Die Hackintosh [BIOS Einstellungen](#) wiederherstellen,(du hast doch sicher eine Kopie auf'm Stick? ) dann sollte alles wieder laufen.