

Neue Kühlung für 9700K

Beitrag von „cmoers“ vom 7. Juni 2020, 10:30

Die Wärmeleitpaste hast Du geprüft? Kühler sitzt ordentlich auf dem Spreader? Lüfter steuert korrekt mit per PWM?

Ich hatte den Darkrock 4 auf einem i9-9900k und bin selbst unter Last auf allen Kernen nicht in diese Temperatur-Regionen vorgedrungen.