Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von "hegmeg" vom 7. Juni 2020, 11:28

Ne Chris das bringt leider auch nichts, siehe Screenshot. Aber Mercy dir.

Bin schon am überlegen ob es nicht an einem der anderen Kexte bzw. irgendeinem Patch in der Config liegt.

Probiere es jetzt nochmal ohne den "AirportBrcmFixup.kext" wobei dann mein TrackPad wieder nicht geht, warum auch immer. Aber eigentlich hatte ich das schon mal versucht. Die ursprüngliche EFI die ich verwende wurde mit einer DW-1820 betrieben. Denke es schadet nicht wenn die "com.apple.driver.AirPort.Brcm4360" mal rausfliegen.

//edi: Hab jetzt da nochmal etwas aufgeräumt und bin dabei in der Confi unter Devices/Properties was gefunden. Hab ich jetzt rausgehauen. Kexte habe ich auch noch ein paar unnötige raus. Was mich noch irritiert, ist das im HackinTool noch etwas von BCM4360 unter PCle angezeigt wird.

Gruß