

Erledigt

HowTo: Ryzentosh

Beitrag von „koftespieB“ vom 10. Juni 2020, 14:30

Hallo, versuche gerade verzweifelt meine config.plist von OC 0.5.2 auf 0.5.9 zu aktualisieren aber leider scheitere ich kläglich, bekomme bei jedem boot vom test USB stick einen no vault provided Fehler.