


Onboard-Audio unter OpenCore

Beitrag von „dr_snuggles“ vom 16. Juni 2020, 12:19

[julian91](#)

Bootargs habe ich auch schon probiert. Meiner Meinung nach müsste das alcid=12 sein. Wobei ich hier auch schon fast alles durch hab.

Der PCI Pfad sollte wohl auch stimmen.



```
christian@christians-MBP gfxutil-1.80b-RELEASE --zsh -- 80x24
christian@christians-MBP gfxutil-1.80b-RELEASE % ./gfxutil -f HDEF
00:1b:0 0006:1e20 /PCI000/HDEF@1B = PciRoot(0x0)/Pci(0x1B,0x0)
christian@christians-MBP gfxutil-1.80b-RELEASE %
```