

HP Laptop booten OC Fehler

Beitrag von „AppleOSX“ vom 16. Juni 2020, 16:00

[Claus59](#)

Habe mir deine EFI genommen und mal aus dem ACPI Folder den PNLF Patch entfernt, config ist komplett gleich geblieben, jetzt ist die EFI gebootet, jedoch mit schwarzem Bild...

Wenn ich mit dem PNLF Patch boote, bekomme ich eine Kernel Panic.

Was eventuell wichtig ist. Der Bildschirm wird Beleuchtet jedoch kommt kein Bild.

Halbzeit - Machen wir mal eine Zusammenfassung

Vielleicht trägt das zur Übersicht ein wenig bei, nach 12 Seiten.

Meine erste EFI (im Anhang als "CLOVER-5MB") ist gebootet alles lief, nur habe ich bei der UHD 620 nur 5MB VRam.

Haufenweise Versuche von den Netten Helfern haben das Problem nicht gelöst, endete in Kernel Panic oder Änderungen haben nichts bewirkt.

EFI von [Claus59](#) (Ebenfalls im Anhang als "CLOVER-Claus59") er hat nur die config.plist angepasst und einen SSDT-PNLF Patch in ACPI eingebunden. Ergebnis, Clover ist im Bootvorgang in einer Kernel Panic verreckt.

Ich habe mal den SSDT-PNLF Patch in den Ordner Off verschoben, config.plist ist im Zustand von Claus59 Bearbeitung geblieben. Dann ist der Bootvorgang ohne Probleme durchgelaufen jedoch ist der Bildschirm schwarz geworden, kein Bild aber Hintergrundbeleuchtung zusehen. (Clover ebenfalls im Anhang "CLOVER-Claus59-ohnePNLF").

Vielleicht bringt die Zusammenfassung ein wenig Übersicht in die Sache und Hilft dem ein oder

anderen Helfer dabei hier Einzusteigen ohne 12 Seiten lesen zu müssen.