

Radeon VII Undervolt auf 10.15?

Beitrag von „CMMChris“ vom 16. Juni 2020, 18:06

Der Serienkühler ist super von der VII. Das Problem ist nur dass AMD auf all seinen Grafikkarten bei Default viel zu viel Spannung auf den Chip gibt. Bei den meisten Karten kann man 200mV wegnehmen ohne dass die instabil werden.

[Radeon VII: macOS Benchmarks, Undervolting, Overclocking, PowerPlayTable & Lüfterkurve](#)