

Hilfe gesucht: ASUS Thunderboltex II - Hotplug?

Beitrag von „apfelnico“ vom 18. Juni 2020, 12:36

[joe2348235](#)

Dann diese, habe unter "RP21" das Device "PXSX" komplett deaktiviert und eine neues "UPSB" geschaffen. Was tut sich nun?