

Acer E5-571/E5-531 Audio, Grafik und Safari Probleme

Beitrag von „grt“ vom 22. Juni 2020, 11:47

[Zitat von Ben0906](#)

Die Displayauflösung passt auch nicht. (IST: 1920x1080; SOLL: 1902x1080)

das ist schon richtig so 😊 fullhd = 1920x1080.

die nvidia muss deaktiviert werden, da macos mit dem nvidia-optimus-verbund der beiden grafikarten nicht klarkommt. erste abhilfe (wenn deaktivieren im bios nicht geht) wär das bootarg `nv_disable = 1`.

ausserdem muss für die HD4400 der csm-support im bios aktiviert sein, und der richtige framebufferpatch in die config.plist eingetragen werden - da kannst du dich bei efis für die thinkpads T440(s/p) bedienen: der patch ist unter devices -> properties zu finden - den pci-pfad aber noch einmal mit dem hackintool oder dem ioregistryexplorer verifizieren.