

[Sammelthread] MacOS BigSur 11.0 DEV-Beta Erfahrungen

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 23. Juni 2020, 20:20

Neustart, nach viel Verbose...

Kann an dem SMC-Fehler von meinem MBP liegen...

Ich habe hier schonmal eine Test EFI, muss man aber noch mal überprüfen...

@ALL Hat hier schon jemand eine OC-EFI für einen Real-Mac gemacht??? Könnt ihr da mal kurz drüberschauen? Danke!

Bitte noch nicht verwenden, ich will nur geklärt haben, ob das so passt 😊

[CMMChris](#) [apfelnico](#), ihr habt ja bei dem oC mp 5.1 Thema geschrieben, könnt ihr das mal ansehen?