

# ASRock H87 Pro4 - Installation mit BDU, Bildschirm bleibt schwarz

Beitrag von „Tardar“ vom 27. Juni 2020, 12:24

Hi zusammen,

ich hab ein Problem bei der Erstellung des Sticks.


Das BDU erstellt bei mir nur eine Partition "BDU" und keine EFI.

Beim Boot vom Stick komme ich in eine UEFI Shell - noch nie gesehen das Ding 😄

Hat da jemand einen Tipp für mich?

Mag nicht glauben, dass die Reise hier schon zu Ende ist 😊

Der Stick schaut mit einer Partition so aus:



Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
Zuventend	27.06.2020 12:07	Dateiondrer	
EFI	27.06.2020 12:07	Dateiondrer	
Library	27.06.2020 12:07	Dateiondrer	
System Volume Information	27.06.2020 12:06	Dateiondrer	
usr	27.06.2020 12:07	Dateiondrer	
_metadata_never_index	27.06.2020 12:07	METADATA_NEVE...	0 KB
boot	27.06.2020 12:07	Datei	440 KB
boot6	27.06.2020 12:07	Datei	440 KB
boot7	27.06.2020 12:07	Datei	440 KB

Danke euch und viele Grüße