

ASRock H87 Pro4 - Installation mit BDU, Bildschirm bleibt schwarz

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 27. Juni 2020, 12:27

Da wird in der Partition halt eine Shell sein. Einfach clover oder OC rein, und davor dem Ordner "EFI" löschen.

Die bdu Partition ist die EFI 😊