

Festplatte wird nicht erkannt. Acer Nitro 5

Beitrag von „badbrain“ vom 28. Juni 2020, 11:54

Hast du das aktuellste Bios drauf? Bei einigen Acer-Notebooks ist die Option für die Einstellung von AHCI versteckt. Es lässt sich dann durch drücken der Tastenkombination *STRG+S* im Main-Screen des Bios aktivieren.

Du solltest dann natürlich bedenken, dass sich dein installiertes Windows dann nicht mehr starten lässt, wenn es nicht im AHCI-MoDus installiert wurde. Es gibt allerdings die Möglichkeit das nachträglich zu ändern, womit du eine Neuinstallation umgehen könntest.