

SSD wird nicht richtig erkannt

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 2. Juli 2020, 20:58

[Zitat von Flunky](#)

war wohl wieder etwas ungenau.

So schaut es aus und selbst jetzt hast Du das Installationsziel als einen Schritt erneut unter den Tisch fallen gelassen, denn es ist kein "Durchlaufen" nach dem Fortfahren.

Wenn du Details weglässt, sind Helfer unvollständig informiert, was zu Fehleinschätzungen führen kann.

Ich gehe davon aus, dass Du mit HS die HDD vollständig belegt und jetzt Cata drüber gestülpt hast. Damit dürfte das sehr wahrscheinlich nicht mehr laufen.

OC lässt Du mal schön weg - das wäre nur ein weiteres Problem unter all den ungelösten. Clover ist prima.

In letzter Zeit mal eine HS-Installation gemacht? Nein? Dann wäre jetzt eine gute Gelegenheit und dabei richtest Du bei der Installation im FPDP zwei Partitionen ein: eine für HS, die Du auch so benennst und eine für das spätere Catalina: SSD-Cata & SSD-HS.

Weißt Du, wie das geht?