

Intel Wi-Fi: es wird spannend!

Beitrag von „Claus59“ vom 5. Juli 2020, 07:19

Bei mir funktioniert WiFi unter Mojave auf meinem Dell Latitude E7490 mit der itlwm.kext ver.1.0 vom 25.06.2020

In der config.plist habe ich meine WiFi-Zugangsdaten gespeichert. In der App Heliport wird WiFi als "connected" angezeigt, allerdings wird kein WiFi-AP als aktive verbunden angezeigt.

WiFi-Verbindungen funktionieren aber trotzdem mit dem in der .plist eingestelltem AP.

Die original Wifi-Anzeige ist auch zu sehen, aber ausgegraut, sprich inaktiv.



Als WiFi Karte ist diese verbaut:

product: Wireless 8265 / 8275

vendor: Intel Corporation

Ich habe auch die IntelBluetoothFirmware.kext, und IntelBluetoothInjector.kext installiert.

Aber leider kein Erfolg unter Mojave.

Edit: Mit der IntelBluetoothFirmware.kext Vers.1.1.1 funktioniert auch Bluetooth unter Mojave.

MfG Claus