

Das große Sterben der Gen-8/Gen-9-Mainboards??

Beitrag von „Sascha_77“ vom 11. Juli 2020, 17:04

Ok, die Antwort reicht mir.

Man muss sich jetzt auch mal Fragen warum es scheinbar die Laptops aus dieser Generation nicht zu erwischen scheint. Antwort: Zumeist Winbond Chips verlötet. Achja und die Tatsache

das GigaByte keine Laptops herstellt.

