

MOTU-PCIe-Soundkarte führt zu panic-report

Beitrag von „5T33Z0“ vom 14. Juli 2020, 08:52

Hast Du mal geguckt, ob es für die Karte ein Firmware-Update gibt? Gibt's ja bei externen Interfaces oft. Falls ja, müsstest Du das dann wohl unter Windows flashen.

Vielleicht hilft das weiter. Bei mir kommt immer "Permisison Denied", aber vielleicht muss man angemeldet sein, um die weiterführenden Links zu öffnen.

<https://motu.com/en-us/news/pc...mac-drivers-now-shipping/>