

Gigabyte Z390 DESIGNARE: OpenCore-EFI-Ordner und Anleitung

Beitrag von „lev92“ vom 17. Juli 2020, 23:11

Jo, ich steh wieder vor einem problem.

Ich habe die Kext IntelMausi-WOD (glaube so hiess sie) durch die IntelliMausi ersetzt und jetzt startet macOS nicht mehr. Hängt sich beim Apple Logo auf.

Komme auch nicht auf Time Machine oder ins Recovery Menü. Dort ist dann auch das Apple Menü. (Versucht durch OpenCore Menü in beide zu booten - kein Erfolg - andere Methode?)

Was zu tun [JimSalabim](#) ?

Lieber Gruß

Also, ich habe es auf eigenständige Art und Weise herausgefunden.

Falls jemand mal vor dem selben Problem stehen sollte und zufälligerweise einen Dual Boot hat, kann er die ausgetauschten KEXTS auch von Windows ändern bzw. auf die EFI Partition zugreifen

ANLEITUNG AUF EFI ÜBER WINDOWS ZUGREIFEN

1. Mini Tool Partition Wizard herunterladen
2. Efi Partition auswählen
- 2.1. EFI Partition - Rechtsklick - Partitionsbuchstaben hinzufügen (bspw. Z:)

Wichtig: Unten links im Mini Tool Partition Wizards auf "übernehmen" (Ist mir anfangs nicht aufgefallen)

3. Explorer++ herunterladen, als Administrator ausführen und "Z:" öffnen
4. EFI, Kext oder sonstiges austauschen, dass zum fehlerhaften Boot geführt hat.

5. Partitionslaufwerksbuchstaben wieder auf "keinen" stellen im Mini Tool Partition Wizard
(Wieder unten links auf "übernehmen" klicken)

6. Neustarten