

Dell Latitude E6520 Fehler bei HS Installation

Beitrag von „HackBook Pro“ vom 18. Juli 2020, 17:35

Hallo zusammen,

bin gerade dabei auf meinem Dell E6520 HS zu installieren. Wenn ich in der Clover Installation UEFI auswähle wird der Stick leider nicht erkannt (BIOS).

Mit Legacy Boot wird der Stick erkannt, der Bootvorgang startet aber nach einer gewissen Zeit erhalte ich einen Garbled Screen.

Kann mir bitte jemand bei meinem Problem helfen?

Den Screenshot und die EFI habe ich angehängt.

vielen Dank für Eure Unterstützung