

Clover zeigt Catalina nicht an.

Beitrag von „theCurseOfHackintosh“ vom 19. Juli 2020, 23:34

Ocquirks benötigt bei vielen Motherboards Anpassung, d.h. Eine ocquirks.plist.

Außerdem eine aktuelle Version von ocquirks (inkl. Openeuntime.efi) verwenden. Die FWRuntimeServices.efi kannst (musst) du dann löschen.

<https://github.com/ReddestDrea.../download/23/OcQuirks.zip>