

In Arbeit Hackbook

Beitrag von „DSM2“ vom 28. Juli 2020, 13:53

Die Modellreihe (10210U/10510U) haben die WLAN Bluetooth Lösung gesockelt.

Empfehlen würde ich den 10510U nicht um ehrlich zu sein. Den Grund kann man meinem Guide entnehmen, mal abgesehen vom höheren Stromverbrauch..