

i7-4790S - Fragen zur richtigen Verwendung

Beitrag von „LuckyOldMan“ vom 29. Juli 2020, 23:24

Muss ja nicht immer ein Mod sein - auch ein normaler Flash kann schon mal schief gehen. Bei Grakas habe ich es auch schon erlebt.

[Zitat von apfelnico](#)

Müsste also nur "extern" geflasht werden

Bios-Chip gesockelt? Bei Gigabyte eher nicht - also Brücke.