

Gigabyte Z390 DESIGNARE: fertiger Clover-EFI-Ordner zum Download

Beitrag von „JimSalabim“ vom 2. August 2020, 20:25

[canyonwalker](#) Das mit der Angst, dass die NVMe zu heiß wird, leuchtet mir immer nicht ganz ein. Die Temperaturen sind doch völlig OK und es kam hier auch im ganzen Thread soweit ich weiß noch nicht vor, dass mal eine NVMe ohne Kühlkörper überhitzt gewesen wäre.

Wegen des DiskSpeed-Tests: Wie oft hast du den Test hintereinander gemacht? Dass das mal schwankt, ist normal. Hattest du weitere Anwendungen gleichzeitig laufen? Um welche NVMe handelt es sich bei dir nochmal? Und du hast ganz bestimmt die "richtige" NVMe getestet und nicht die andere, als der Test entsprechend gut ausgefallen ist, und nicht die, die du unter Windows versehentlich getestet hast?