

Installation schlägt fehl: Asrock Deskmini 310 + Core i5 9400 + OpenCore 0.59

Beitrag von „Kavendish“ vom 2. August 2020, 20:58

Hallo, ich habe mir mit GibMacOS unter Windows10 auf dem Zielrechner, siehe Profil, versucht einen Installations-Stick zu bauen.

OpenCore 0.59

Catalina 10.15.6

Deskmini 310 mit Bios/UEFI v4.40

Core i5 9400 - 6Cores mit UHD630

Der Stick bootet auch, ich kann das OSX Setup beginnen, es läuft auch knapp über 20 Minuten. Wenn der Timer noch 2 oder 3 min als Restzeit anzeigt, scheint sich der Rechner aufzuhängen.

Das fehlgeschlagene Setup hat ein paar .txts auf den Stick geschrieben, die sind im angehängten Zip auch dabei, neben meinem EFI vom Stick.

Auszug:

00:536 00:019 AAPL: [EB|`H:CHK] Err(0xE) @ GV boot-signature

00:555 00:019 AAPL: [EB|#WL|5] 0x01 0x01 23 0x0E

00:574 00:019 AAPL: [EB|`H:CPM] Err(0xE), (24, 24) @ GV Persistent-memory-note

00:593 00:019 AAPL: [EB|`SB:EN] Err(0xE) @ LocP 24B73556-2197-4702-82A8-3E1337DAFBF2

00:613 00:019 AAPL: [EB|#LIMG:DP] Acpi(PNP0A03,0)/Pci(14|0)/Usb(12,0)/HD(Part2,Sig7C7BA8D7)

00:649 00:036 AAPL: [EB|#LIMG:FP] \System\Library\CoreServices\boot.efi

00:668 00:018 AAPL: [EB|#LIMG:OPT] ()

00:688 00:020 AAPL: [EB|#RPS] R?0 P?0 S?0

```

00:708 00:020 AAPL: [EB|`OPT:LXF] 'LF (\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist)

00:727      00:018      AAPL:      [EB|`LD:LF]      FIO:      0,      DIR:      1,      P:
\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist, DP: 0

00:746      00:019      AAPL:      [EB|`LD:OFS]      Err(0xE)      @      OPEN
(\\System\\Library\\CoreServices\\com.apple.Boot.plist)

00:765 00:018 AAPL: [EB|`OPT:LXF] Err(0xE) @ 'LF

00:784      00:018      AAPL:      [EB|`OPT:LXF]      'LF
(Library\\Preferences\\SystemConfiguration\\com.apple.Boot.plist)

00:803      00:018      AAPL:      [EB|`LD:LF]      FIO:      0,      DIR:      1,      P:
Library\\Preferences\\SystemConfiguration\\com.apple.Boot.plist, DP: 0

00:825 00:022 AAPL: [EB:#KF] ()

00:844 00:018 AAPL: [EB:#MBA:CL] ()

00:879 00:034 AAPL: [EB:#MBA:NV] (-v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=21)

00:898 00:018 AAPL: [EB:#MBA:KF] ()

00:917 00:019 AAPL: [EB:#MBA:OUT] (-v keepsyms=1 debug=0x100 alcid=21)

00:937 00:019 AAPL: [EB:#LOG:VERBOSE] 2020-08-02T20:00:45

00:957 00:020 AAPL: [EB:#OPT:BM] 0x4082

00:976 00:018 AAPL: [EB|`OPT:LXF] 'LF (\\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist)

00:995      00:018      AAPL:      [EB|`LD:LF]      FIO:      0,      DIR:      1,      P:
\\System\\Library\\CoreServices\\PlatformSupport.plist, DP: 0

01:019 00:023 AAPL: [EB|#B:VAw]

01:038 00:019 AAPL: [EB|#P:CPR] N

01:057 00:019 AAPL: [EB|#P:MPI] N

01:076 00:019 AAPL: [EB|#P:BPI] N

01:629 00:552 AAPL: [EB|`CS:CSKSD] {

01:872 00:243 AAPL: [EB|`CS:CSKSD] Err(0xE) @ GV 8D63D4FE-BD3C-4AAD-881D-
86FD974BC1DF:boot-info-payload

01:891 00:019 AAPL: [EB|`G:CS] } Ok(0)

```

01:911 00:019 AAPL: [EB]\LD:LF] FIO: 0, DIR: 1, P: <null string>, DP: 1

01:941 00:029 AAPL: [EB]\B:SBS] SZ: 621112

01:965 00:023 AAPL: [EB]\#B:SHA] 94277ec441748e5d2fa446fc9288a14baf61ff62

01:984 00:019 AAPL: [EB]\WL:PWLFNV] Err(0xE) @ GV wake-failure

02:003 00:019 AAPL: [EB]\WL:DT] Err(0xE) @ WL:PWLFNV

02:023 00:019 AAPL: [EB]\WL:PWLFRTC] ! @ RTC:R

02:042 00:019 AAPL: [EB]\WL:DT] Err(0xE) @ WL:PWLFRTC

02:081 00:038 AAPL: [EB]\LD:LKC] BPDK ->
(System\Library\PrelinkedKernels\prelinkedkernel.development)

02:103 00:021 AAPL: [EB]\LD:OFS] Err(0xE) @ OPEN
(System\Library\PrelinkedKernels\prelinkedkernel.development)

02:122 00:019 AAPL: [EB]\LD:LKC] BPDK,!R ->
(System\Library\PrelinkedKernels\prelinkedkernel)

04:352 02:229 AAPL: [EB]\LD:LKFS] } Ok(0)

04:372 00:020 AAPL: [EB]\LD:LKC] } Ok(0)

04:393 00:020 AAPL: [EB]\#FWFM] 0xFFDFFF7F

04:414 00:021 AAPL: [EB]\#FWFT] 0xFD8FF576

04:434 00:019 AAPL: [EB]\#CSR:IN] 0x00000040

04:453 00:019 AAPL: [EB]\#CSR:OUT] 0x00000040

04:473 00:020 AAPL: [EB]\BST:FBS] {

04:492 00:019 AAPL: [EB]\BST:FBS] BA.ADSZ: 0

04:528 00:035 AAPL: [EB]\BST:FBS] BA.KSDSZ: 0

04:548 00:019 AAPL: [EB]\B:WFDW] Err(0xE), 0 @ LocHB 71B4903C-14EC-42C4-BDC6-CE1449930E49

04:567 00:019 AAPL: [EB]\#LOG:DT] 2020-08-02T20:00:49

04:587 00:019 AAPL: [EB]\#LOG:EXITBS:START] 2020-08-02T20:00:49