

OpenCore Sammelthread (Hilfe und Diskussion)

Beitrag von „5T33Z0“ vom 4. August 2020, 15:45

Ich habe ein Verständnisfrage bezüglich Portmapping mit Hackintool (Intel):

Hackintool neben USBPorts.kext u.a. noch 2 .aml Dateien: SSDT-EC-USBX.aml und **SSDT-UIAC.aml**. Erstere ist ja irgendwie standard, aber wofür ist die zweite? Benötigt man beide und den Kext? Hab da nichts zu gefunden bisher. Danke.