

Warnung vor BIOS-Update auf Version 5c beim Gigabyte Z490 Aorus Elite AC

Beitrag von „kiu77“ vom 7. August 2020, 00:27

Ich hab das heute aus unterschiedlichen Gründen gemacht (das Neue ist der Feind des Alten) und feststellen müssen, dass es das BIOS ist, das mir alle USB 2 Schnittstellen abschaltet.

Die paar USB 3 Schnittstellen hinten und die beiden vorne liefen zwar, aber auch nicht alle sauber.

Mit viel Umsteckerei konnte ich überhaupt erst Maus und Tastatur zum Laufen bringen.

Zuvor hatte ich die Version 5a drauf, die nicht mehr angeboten wird, aber die keine Probleme machte.

Glück im Unglück: Q-Flash erlaubt das Downgrade auf die Version 4, und mit der ist wieder alles in Butter.