

Erledigt

Nach Hackint0sh kein Internet und Sound mehr. Brauche dringend Hilfe !!!

Beitrag von „grt“ vom 30. April 2013, 21:22

ich hab doch auch einen i7, und habe auch mal versucht, SL drauf zu installieren. der anfang war sehr nervig, da in dem 10.6.3 der retail-dvd ein kernel ist, der mit dem i7 und dem chipsatz eben nicht klarkommt -> daher die nummer mit dem speicher ausbauen. wenn ich mich recht erinnere, hatte sich das mit dem update auf 10.6.7 erledigt (bin mir aber nicht ganz sicher dabei) und ich konnte den speicher wieder einbauen (glücklicherweise sind thinkpads sehr schrauberfreundlich konzipiert)

letztendlich gescheitert bin ich an der grafik, für die gibt es in SL keinen treiber, erst ab lion. dort funktioniert sie dann aber oob. ich denke, das könnte auch für dich ein nadelöhr werden, aber das sehen wir dann, wenn du das system soweit drauf hast.