

Erledigt

Problem mit Nvidia Grafiktreiber bei Catalina

Beitrag von „Robin79513“ vom 13. August 2020, 00:34

Hallo,

ich habe eine Frage bezüglich meines Ryzen Hackintosh, welchen ich mir heute mit dem OpenCore Bootloader zum laufen gebracht habe.

Die Installation im Dualboot mit Windows hat problemlos geklappt doch nun habe ich im MacOS 10.15.6 das Problem das ich keinen Grafiktreiber finde mit dem ich meinen 2. Bildschirm betreiben kann und die Lags durch die Grafik beim arbeiten mit dem System wegzubekommen oder das eine oder andere Spielchen mal zu zocken (dafür soll aber Windows überwiegend dienen)

Vielen Dank!

Hardware des PCs:

CPU: AMD Ryzen 7 2700X

Motherboard: MSI B450 GAMING PLUS

GPU: Gigabyte Nvidia GeForce GTX 1050 Ti

Speicher:

Intenso 240 M.2 SSD (mit Windows installiert)

Toshiba HHD 500 GB (nur Datenspeicher)

Samsung 850 Evo SSD 500 GB (mit MacOS installiert)

Hier hänge ich mal die EFI von dem Stick an mit dem ich das System installiert habe: