

GTX 1050 ohne Funktion, wird nicht richtig erkannt.

Beitrag von „Bob-Schmu“ vom 17. August 2020, 22:52

Entweder du deaktivierst die iGPU im Bios oder du setzt die richtige AAPL,ig-platform-id 0x3E9B0007 für deine iGPU ein <https://github.com/acidanthera.../Manual/FAQ.IntelHD.en.md>

Eigentlich würde ich dir empfehlen das hier <https://dortania.github.io/Ope...-lake.html#starting-point> mal durch zu arbeiten.