

ASUS Prime Deluxe II mit 10980XE

Beitrag von „chrisnative“ vom 24. August 2020, 11:31

Hallo DSM2 !

Ah ok ich dachte der AWAK Fix aus deinem Tutorial wäre auch nur für dein WS Board gedacht.

Ist jetzt im ACPI unter patched hinterlegt. RTCMemoryFixup.kext auch im kexts Ordner.

BIOS ist das aktuelle 3105 vom Prime Deluxe II.