

Installation ohne Datenverlust auf der Windows-Partition - Intel UHD 630 mit GTX 1080?

Beitrag von „hackmac004“ vom 24. August 2020, 20:36

Komisch, diese Meldung kommt, wenn dein UsbInjectAll.kext nicht richtig in die config eingeschrieben ist.

Hast du genau mit dieser EFI die du geschickt hast gebootet?

Da steht er eigentlich richtig drin.

Du hattest doch schon eine EFI mit deinem USBport kext. Da wo der drin steht, die config von dir hab ich als Basis für den framebuffer patch verwendet.