

# ASUS Prime Deluxe II mit 10980XE

Beitrag von „apfelnico“ vom 24. August 2020, 21:02

[chrisnative](#)

Ist dein BIOS "3105" gepatcht?

Hier ein wertvoller Beitrag dazu von DSM2

[MSR Unlock/Cascade Lake Refresh Firmware Fix](#)

Sollte, solange ASUS da noch nichts gemacht hat (beim X299 SAGE/10G ist es mittlerweile wieder perfekt), auf jeden Fall gepatcht werden. Sonst funktioniert dein NVRAM nicht so wie es sollte, und es müssen zusätzliche Hacks mit dem Bootloader unternommen werden, auf die ich hier noch nicht eingegangen bin.

Für BIOS Flashback Funktion bitte das modifizierte BIOS im Anschluss für dein Board passend in "X299D2.CAP" umbenennen.

Empfehlen würde ich dir, entweder auf aktuelles Clover zu setzen inkl. OpenRuntime gegenüber alte AptioMemoryFix, besser gleich auf OpenCore setzen. Habe dir mal ein aktuelles Clover angefügt, bin allerdings mittlerweile in OpenCore mehr bewandert. Benutze für das Editieren der "config.plist" den neuesten "Clover Configurator", da ist dann auch die Konfiguration für die Quirks" drin. Die config.plist habe ich schonmal "entmistet". Die "TSCAdjustReset.kext" hab ich auch mal an deine CPU angepasst.

Sind erst mal Grundeinstellungen, noch nix spezifisches. Mit dem gepatchten BIOS und dessen korrekten Einstellungen sollte das dann schon mal laufen. Weitere SSDTs pack erst mal nicht rein. Optimieren kann man später, wenn es erstmal grundsätzlich läuft.