

In Arbeit

ASUS ThunderboltEX 3 auf ASUS Prime Z390-A (aktuelles Catalina)

Beitrag von „apfelnico“ vom 29. August 2020, 11:04

Diese ziemlich alte SSDT passt nicht zur Karte. Deine Asus hat nur einen Thunderbolt-Anschluss, nicht zwei. Auch ob es sich hierbei um Titan-Ridge handelt, weiß ich nicht. Thunderbolt3 wurde auch schon von Alpine-Ridge bereitgestellt.

Um die SSDT anzupassen (derzeit an "RP21" angedockt), solltest du in die IORegistry schauen, wo dein Controller tatsächlich liegt. Der ist ja grundsätzlich da und funktioniert auch, nur eben ohne SSDT kein "HotPlug". Im BIOS muss natürlich auch alles dazu korrekt eingestellt sein.