

Spontane Kernel Panic im laufenden Betrieb

Beitrag von „thexsenator“ vom 2. September 2020, 13:57

[Jono](#) Dr. Moll hat recht, das wird wahrscheinlich ein hw defekt sein. Ich würde so schnell wie möglich ein backup machen von die wichtigen Dateien auch mit hand auch mit TIM. Ich würde ein WD Black SN750 nehmen oder ein Silicon Power 34A80 nehmen weil die controller auf diesem laufwerke sind nativ unterstützt von macOS. Kann auch sein das NVME Slot im NUC problemen hat aber das kann man von hier nicht sagen. Die Daten sind die wichtigsten auf einem Büro Computer, bitte erstelle eine frische backup... sofort..